CONCISE EXPLANATION OF RELEVANCE

Japanese Unexamined Utility Model Publication No. 63-85113

As shown in Fig. 1, a bead 11 comprises a pair of insert holes 2 and an extract hole 3. These three holes extend straight and communicate with each other at the center of the bead 11. The three holes intersect at a 120° angle each other, like a shape of Y. A grinding tool 5 inserted to each hole may cut off each vertex portion 4 between the holes. Each end of a string 12 is inserted to each insert hole 2 and both ends of the strings 12 are extracted from the extract hole 3.

@ 公開実用新案公報(U) 昭63-85113

@Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

@公開 昭和63年(1988)6月3日

A 44 C 23/00

8307-3B

審査請求 有

(全 1 頁)

の考案の名称 数珠の親玉の孔構造

②実 頭 昭61-179955

盘出 額 昭61(1986)11月22日

明雄 份考 案 者 遠藤

山型県甲府市朝気3丁目18-6

の出 顋 人 株式会社 宝山堂

山梨県甲府市朝気3丁目18-6

弁理士 土橋 博司 外1名 ②代 理 人

の実用新業登録請求の範囲

1 数珠の親玉の孔構造を、従来のT字状の連結 紐の挿通経路に代えて、Y字状の連結紐の挿通 経路を有するように形成したことを特徴とする 数珠の親玉の孔構造。


2 数珠の親玉の孔構造を、連結紐の挿通経路を 構成する連結紐の挿通孔と連結紐の取出孔との 会合部の角を、R加工したことを特徴とする数 珠の親玉の孔構造。


図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る数珠の親玉の孔構造を 示す断面図、第2図は孔内に研削工具を挿入した ときの断面図、第3図は従来の数珠の親玉の孔構 造を示す断面図である。

1 ------ 揮通経路、2 ------ 揮通孔、3 ------ 取出 孔、4……角(会合部)、5……研削工具、11 ******親玉。

第1図





公開実用 昭和63-85113

→ 日本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

母 公開実用新案公報 (U) 昭63-85113

Mint.Cl.4

識別配号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)6月3日

A 44 C 23/00

:._{

8307-3B

審査請求 有 (全 頁)

図考案の名称

数珠の親玉の孔構造

包実 顯 昭61-179955

多田 昭61(1986)11月22日

⑦考

明 雄

山梨県甲府市朝気3丁目18-6

①出 顧 株式会社 宝山盘 山梨県甲府市朝気3丁目18-6

四代 理

- 1. 考案の名称
 - 数珠の親玉の孔構造
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1.数珠の親玉の孔構造を、従来の丁字状の連結 紐の挿通経路に代えて、Y字状の連結紐の挿通 経路を有するように形成したことを特徴とする 数珠の親玉の孔構造。
 - 2.数珠の親玉の孔構造を、連結紐の挿通経路を構成する連結紐の挿通孔と連結紐の取出孔との会合部の角を、R加工したことを特徴とする数珠の親玉の孔構造。
- 3 . 考案の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この考案は、数珠の紐が親玉の内部において 切断されることがないようにした、数珠の親玉 の孔構造に関するものである。

【従来の技術】

従来の数珠の親玉11は、連結紐の挿通経路 が親玉11の内部において、第3図のようにT

公開実用 昭和63-185113

字状に会合していた。この挿通経路21は、2.本の連結紐12を相対する側から挿通する直線状の挿通孔22に直角に突き当たるように形成された、上記2本の連結紐12の取出孔23からなっている。すなわち、直線状に穿設された挿通孔22に対し、これと直角に連結紐12の取出孔23が穿設されていたので、直角でかなり鋭い先端を有する例24が形成されていた。

【考案が解決しようとする問題点】

したがって、連結紐12の挿通孔22に挿通され、この連結紐12の両端を取出孔23から取り出された紐12'(先端は房を形成している)は、親玉11の内部の鋭利な角24の部分で摩耗されて、切断され易い欠点があった。

この欠点を解消するために、角24を削って 滑らかにする試みがなされたが、挿通孔22お よび取出孔23の会合部がT字状であるため、 研削工具を連結紐12の挿通孔22または連結 紐12の取出孔23のいずれから挿入しても、

March Walter

研削してR加工がし難く、非常に困っていたのである。

【問題を解決するための手段】

そごでごの考案は数珠の親玉の孔機造、すなわち連結紙の挿通経路を、従来のT字状の連結紙の挿通経路に代えてY字状の連結紙の挿通経路に代えてY字状の連結紙の挿通社と路に形成することによって、連結紙の挿通社と連絡の取出れの会合部の角度を、従来非常に困難なりのからなどらかなほぼ120度に常になる。必要にあった会合部の係の無常を、必要に応じておいた。なななの無さったとかできるようにした数珠の親玉のれば声を提供することを目的として開発したものである。

〔実施例及びその作用】

次に、この考案に係る数殊の親玉の孔横造の一実施例を図面に基づいて減べると、?は数殊の親玉」」に実設されて連結器し?を通す。左右対称に傾斜した一対の捕通孔。3は同じく連結紐の取出れてある。これらの3本の孔は、ほ

公開実用 昭和63-185113

ぼ120度で互いに会合してY字状の連結紐の 肺過経路1を形成し、なだらかな角4を形成し、なだらかな角4を形成し、なだらかな角4を形成成に 当る。上記挿過孔2および取出孔3の形成成に 当たっては、親玉11を治具で固定し、穿孔で の工具を所定の角度から親玉11のの 心に刺して前進させ、次に親玉11を120度 回転して治具に固定して消し、最後に また親玉11を120度回転して治具に はた親玉11を120度回転して治具に できる。

5は研削工具で、この研削工具 5 を同転させて角 4 を研削する。このとき、孔構造が従来の工字状の連結紐の挿通経路ではなく Y 字状の連結紐の挿通経路 1 に形成されているので、角 4 がなだらかな状態に極めて容易に研削できるのである。

[考案の効果]

以上のように、この考案に係る数珠の親玉の 孔構造によれば、紐が擦れる鋭利な角が存在しないので、数珠に挿通してある紐が親玉内で切 断されることがないという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る数珠の親玉の孔構造を示す断面図、第2図は孔内に研削工具を挿入したときの断面図、第3図は従来の数珠の親玉の孔構造を示す断面図である。

1…挿通経路

2…挿通孔

3 …取出孔

4 … 角 (会合部)

5 … 研削工具


11…親玉


実用新案登録出願人 株式会社 宝 ய 代 理 人 弁理士 **±** 橋 代 理 人 弁理:上 土 緍

2000年

昭和63-185113

公開寒用





প্ৰ

採

2 採

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.